



19B - NOTE DI RILASCIO DEL SOFTWARE

INFOTAINMENT MASTER CONTROLLER (IMC) VERSIONE DEL SOFTWARE - INCONTROL TOUCH PRO 19B

NUOVE FUNZIONI INCLUSE IN QUESTA VERSIONE:

SMARTPHONE PACK

- Lo Smartphone Pack*, che comprende Apple CarPlay®, Android Auto™ e Baidu Carlife (solo Cina), è ora abilitato per le auto compatibili

WI-FI

- I sistemi dell'auto che in precedenza non erano in grado di connettersi al Wi-Fi per gli aggiornamenti del software wireless, ora lo sono. In questo modo vengono abilitati gli aggiornamenti futuri del software wireless InControl Touch Pro per queste auto

AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE WIRELESS

- L'esperienza utente per l'aggiornamento del software wireless è stata semplificata
- Nuova icona di notifica di aggiornamento del software in sospeso
- Oltre all'aggiornamento Wi-Fi, saranno disponibili aggiornamenti del software wireless per tutte le auto con InControl Touch Pro

LETTORE MULTIMEDIALE

- All'avviamento dell'auto, le sorgenti multimediali vengono ora ricordate dall'ultimo ciclo di guida
- Durante la riproduzione di un podcast, vengono visualizzate le opzioni +15 secondi e -15 secondi

TELEFONO BLUETOOTH®

- Esperienza migliorata durante il caricamento dell'elenco delle chiamate recenti dal telefono all'auto

(SOLO I-PACE)

CLIMATIZZATORE

- La funzionalità di climatizzazione è ora completamente supportata quando l'auto è accesa

(SOLO AUTO ELETTRICHE)

NAVIGATORE

- Vengono ora visualizzate le stazioni di ricarica raggiungibili con un livello di carica della batteria compreso tra l'1 e il 4% all'arrivo
- I punti di ricarica vengono visualizzati in modo più preciso sul percorso, in base allo stato di carica dell'auto

PROBLEMI RISOLTI CON QUESTA VERSIONE:



GENERALI/DI SISTEMA

- Miglioramenti delle prestazioni generali
- Miglioramenti della stabilità generale
- Risolto il problema relativo alla mancata disponibilità dell'audio per un intero ciclo di guida, che si verificava con la versione precedente del software
- Il tema del pannello laterale non cambia più quando il formato della data viene modificato

QUALITÀ AUDIO

- Miglioramenti delle prestazioni generali

SMARTPHONE PACK

APPLE CARPLAY®

- Display di Apple CarPlay® migliorato
- Miglioramenti della stabilità generale
- I contenuti multimediali riprodotti da Apple CarPlay® vengono visualizzati nella vista dedicata
- Miglioramenti delle prestazioni per le chiamate in uscita effettuate con Apple CarPlay®

ANDROID AUTO™

- Audio di navigazione Google Maps migliorato durante la riproduzione di contenuti multimediali tramite Android Auto™
- Quando un telefono è collegato tramite Android Auto™, non viene più visualizzato come sorgente Bluetooth®
- L'icona di Android Auto™ ora scompare dopo che il telefono è stato disconnesso
- Miglioramenti delle prestazioni per le risposte audio ad Android Auto™
- Miglioramenti della stabilità generale
- L'installazione del telefono Android viene ora visualizzata con l'icona di Android Auto™

TELEFONO BLUETOOTH®

- Risolto il problema che si verificava utilizzando l'interruttore sul volante per passare al brano successivo tramite la sorgente audio Bluetooth®
- Quando il sistema è impostato su francese, i messaggi non vengono più letti in inglese
- (Solo sistema radio satellitare con audio digitale) I messaggi ricevuti quando si passa da un canale SDARS all'altro non vanno più persi

(SOLO CINA)

BAIDU CARLIFE

- Connettività Baidu Carlife migliorata
- Miglioramenti della stabilità generale

ILLUMINAZIONE INTERNA

- Risolto un problema relativo alla schermata di controllo dell'illuminazione interna

BLUETOOTH®

- (Solo lingua cinese) Il nome Bluetooth® non cambia più dopo aver impostato il Sistema di intrattenimento posteriore (RSE)
- Risolto un problema che impediva la riproduzione dell'audio Bluetooth® per un ciclo di guida



LETTORE CD

- Miglioramento dell'esperienza utente quando si passa dalla sorgente multimediale Apple CarPlay® al CD

CLIMATIZZATORE

- Le impostazioni e le regolazioni della temperatura sono ora disponibili nella schermata iniziale del climatizzatore
- Icona di purificazione disattivata quando l'auto è in modalità sbrinamento
- I comandi del climatizzatore della terza fila sono disponibili solo quando il motore è in funzione
- L'unità di misura della temperatura non passa più da Celsius a Fahrenheit nel pannello laterale quando la lingua viene modificata in portoghese
- Il comando della temperatura sugli schermi posteriori ora funziona anche quando tutte le zone sono impostate su un valore alto
- (Solo auto vendute nel Nord America) Risolto il problema relativo al climatizzatore Smart che non indica correttamente lo stato di occupazione del sedile del passeggero anteriore

CONNETTIVITÀ

- Le barre del segnale che indicano l'intensità della connessione dell'auto vengono ora visualizzate correttamente
- Quando un telefono è connesso, il Wi-Fi si attiverà automaticamente dopo un ciclo di alimentazione
- Messaggio di errore migliorato per la connessione dati

RADIO

RADIO DAB

- Affidabilità della radio DAB migliorata
- (Solo auto con Head-up Display (HUD)) Le informazioni multimediali per la radio DAB vengono ora visualizzate correttamente nell'HUD

AUTORADIO AM/FM

- (Solo InControl Touch Pro Duo) L'Interactive Display Module "A" (IDMA) non visualizza più FM ma AM, durante la riproduzione della radio AM

RADIO SATELLITARE

- Il sistema radio satellitare con audio digitale (SDARS) verrà avviato sempre la prima volta
- La schermata SDARS viene ora caricata correttamente
- Ora verrà sempre riprodotto il brano corretto quando selezionato dalla playlist della radio satellitare
- Miglioramenti della stabilità generale

SCHERMI DUAL VIEW

- Immagine di riproduzione DVD migliorata quando viene selezionato un tema per il display
- Migliore visualizzazione dell'icona delle impostazioni del Bluetooth®

SCHERMATA DEI DATI ECO

- Maggiore precisione dei dati ECO quando il climatizzatore è in modalità ECO



FORWARD TRAFFIC DETECTION

- L'allarme del sistema Forward Traffic Detection non rimane più visibile se la vista della telecamera viene modificata durante un avviso

PERSONALIZZAZIONE

- I tasti possono ora essere impostati su diversi profili utente esistenti

LIVE

- Live viene ora avviato dalla schermata "Funzioni extra"
- Risolto il problema che, in alcuni casi, non consentiva l'avvio di Live
- Live non passa più alla prima pagina quando viene aperta una seconda pagina
- Migliore visualizzazione delle applicazioni Live

LETTORE MULTIMEDIALE

- Miglioramenti della stabilità generale
- Migliore gestione della barra di durata del brano musicale
- I brani non vengono più messi in pausa per 3 secondi prima della fine, come avveniva in alcuni casi
- L'immagine corretta viene ora visualizzata sullo sfondo del pannello multimediale del quadro strumenti
- Risolto il problema di ripresa del podcast al termine di una chiamata

NAVIGATORE

NAVIGATORE DI SERIE

- Migliore stabilità quando si riprende un percorso
- Maggiore precisione della guida vocale
- Maggiore precisione delle telecamere di sicurezza
- Migliore visualizzazione delle schermate pop-up
- Esperienza migliorata della funzione "Invia al conducente" dagli schermi posteriori
- Migliore visualizzazione della mappa nel pannello laterale del traffico
- Migliore visualizzazione della mappa nel quadro strumenti
- Maggiore affidabilità della schermata di riepilogo degli indirizzi quando la città selezionata non è univoca
- Calcolo del percorso migliorato
- Miglioramento dell'affidabilità generale
- (Solo auto vendute in Giappone) Gli schermi posteriori non visualizzano più l'icona del navigatore
- Stabilità migliorata delle informazioni sul traffico
- Quando si estende la licenza della mappa, lo stato viene aggiornato immediatamente

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE

- La navigazione non verrà più azzerata passando alla visualizzazione completa della mappa nel quadro strumenti
- Ricerca migliorata delle stazioni di carica

SENSORI DI PARCHEGGIO

- Risolto un problema relativo all'audio dei sensori di parcheggio

- Risolto un problema relativo alla finestra pop-up dei sensori di parcheggio a 360° in retromarcia

SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE

- Gli schermi posteriori non si attivano più quando si apre il pannello della console anteriore
- L'ora visualizzata sullo schermo posteriore corrisponde ora a quella riportata nel touch screen anteriore
- Il pulsante "SIRIUS XM" ora funziona in "Tutte le impostazioni" nel Sistema di intrattenimento posteriore
- Prestazioni del climatizzatore sullo schermo posteriore migliorate quando si utilizza il telecomando
- (Solo auto dotate di sedile posteriore con funzione massaggio) La posizione della funzione massaggio è ora chiamata "Posteriore alto" e "Posteriori basso" sugli schermi posteriori

COMANDI DEI SEDILI

- L'icona del sedile del passeggero ora viene visualizzata correttamente dopo aver selezionato le impostazioni preferite dei sedili
- I pulsanti del climatizzatore non vanno più persi se lo schermo del sedile viene aperto più volte nello stesso ciclo di accensione
- Miglioramento delle prestazioni dei pulsanti dei sedili con funzione massaggio

COMANDI VOCALI

- Grafica migliorata del tutorial vocale
- Maggiore affidabilità della funzione vocale "Chiama contatto"

TELEVISIONE

- La ricezione della televisione viene ripristinata automaticamente dopo aver lasciato un'area di ricezione bassa
- Prestazioni migliorate della notifica "Ricezione assente"
- (Solo auto vendute in Brasile) Sul touch screen non viene più visualizzata una schermata vuota dopo circa 2,5 minuti di trasmissione della televisione brasiliana, e lo schermo posteriore non visualizza più il messaggio "Ricezione assente"

TERRAIN RESPONSE

- Visualizzazione migliorata durante la modalità Terrain Response
- La modalità Terrain Response viene visualizzata nella lingua corretta

TEXT TO SPEECH

- La tecnologia Text to Speech ora funziona correttamente durante la riproduzione

CLIMATIZZATORE PROGRAMMABILE

- Il climatizzatore programmabile utilizzerà ora la stessa icona in tutti i menu

TRADUZIONI

- Traduzioni migliorate per tutte le lingue

MODALITÀ VALET

- Migliore riconnessione del telefono quando si esce dalla funzione Valet



WADE SENSING

- Grafica migliorata per la schermata Wade Sensing (rilevamento dei guadi) quando si percorre una discesa

BROWSER WEB

- Viene visualizzata una barra di scorrimento orizzontale quando si ingrandisce una pagina Web
- Miglioramenti generali in termini di velocità e affidabilità

*Lo Smartphone Pack è disponibile solo per le auto dotate di Touch Pro con touch screen da 10" o Touch Pro con touch screen Dual View da 10", uno slot per SIM e porte USB anteriori abilitate On-The-Go. I servizi offerti da Apple CarPlay® dipendono dalla disponibilità della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [<https://www.apple.com/ios/carplay/>]. I servizi offerti da Android Auto™ dipendono dalla disponibilità della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [<https://www.android.com/auto/>].